





舊酒廠立體停車場

首頁 | 點位監視 | 通訊狀態 | 即時事件 11 | 事件紀錄 | 全螢幕 | 登出

2021-12-15  
15:22:39  
星期三

電力系統

照明系統

給排水系統

消防系統

▶ 緊急求救系統

門禁安全系統

電梯顯示系統

停車場通風系統

1F2F3F4FRF


IPC  
2021/12/15 15:22:39

|            |    |
|------------|----|
| A梯廳1緊急求救   | 正常 |
| 無障礙廁所緊急求救  | 正常 |
| 公共廁所緊急對講機  | 正常 |
| 親子廁所緊急求救   | 正常 |
| 男廁所緊急求救    | 正常 |
| 女廁所緊急求救    | 正常 |
| 停車格352緊急求救 | 正常 |

|              |    |
|--------------|----|
| 停車格318緊急求救   | 正常 |
| 停車格276緊急求救   | 正常 |
| 停車格339緊急對講   | 正常 |
| 停車格289緊急對講   | 正常 |
| 停車格302緊急求救   | 正常 |
| 停車格257梯口緊急求救 | 正常 |
| 停車格260緊急求救   | 正常 |

|             |    |
|-------------|----|
| 停車格255緊急求救  | 正常 |
| B梯廳2緊急求救    | 正常 |
| 停車格331緊急對講機 | 正常 |
| 停車格285緊急對講機 | 正常 |
| 停車格243緊急對講機 | 正常 |



















ITS 能夠被動的接受資料輸入，很容易  
跟各種資訊系統結合。例如本頁的資料  
來自政府的opendata

Update

Time

2019-04-01 星期一

09:54

Temperature

15.3°C

59°F

Humidity

81%

different area in Taoyuan

桃園各區數據顯示

ON

桃園市  
空氣品質指標AQI

45 良好

CITY

桃園市

PM2.5

9 µg/m3

| 地點 | 發佈時間             | PM2.5 | PM10 | CO   | AQI | 風速  | Status |
|----|------------------|-------|------|------|-----|-----|--------|
| 桃園 | 2019-04-01 09:00 | 12    | 14   | 0.51 | 40  | 3.7 | 良好     |
| 大園 | 2019-04-01 09:00 | 5     | 15   | 0.32 | 46  | 4   | 良好     |
| 觀音 | 2019-04-01 09:00 | 6     | 21   | 0.26 | 46  | 4.2 | 良好     |



電力系統

消防設備系統

給排水系統

送排風系統

SOS 求救/ 一氧化碳系統


安全防盜系統

送排風系統

B1F

B2F

B1F



| 設備名稱 | 狀態 | 過載 |
|------|----|----|
| 導流風機 | 停止 | 正常 |

| 設備名稱 | 狀態 | 過載 |
|------|----|----|
| 排風機  | 停止 | 正常 |

| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱     | 說明 | 狀態 |
|----|---------------------|--------|----------|----|----|
| E  | 2019-07-18 16:21:03 | Tag016 | RF-右側門關閉 |    | 完成 |
| A  | 2019-07-18 16:20:58 | Tag016 | RF-右側門開啟 |    | 完成 |
| A  | 2019-07-18 16:20:55 | Tag015 | RF-左側門開啟 |    | 完成 |
| E  | 2019-07-18 16:21:01 | Tag015 | RF-左側門關閉 |    | 完成 |

即時事件 | 設備連線狀態 | 點位總覽 | 首頁 | 全螢幕 | 登出

2019-07-23 18:23:49



電力系統

消防設備系統

給排水系統

送排風系統

SOS求救/一氧化碳系統

安全防盜系統

求救/一氧化碳系統

B1F

B2F

B1F

| 設備名稱          | 狀態 |
|---------------|----|
| A. 55號車位旁CO偵測 | 正常 |
| B. 47號車位旁CO偵測 | 正常 |
| C. 77號車位旁CO偵測 | 正常 |
| D. 81號車位旁CO偵測 | 正常 |

| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱     | 說明 | 狀態 |
|----|---------------------|--------|----------|----|----|
| E  | 2019-07-18 16:21:03 | Tag016 | RF-右側門關閉 |    | 完成 |
| A  | 2019-07-18 16:20:58 | Tag016 | RF-右側門開啟 |    | 完成 |
| A  | 2019-07-18 16:20:55 | Tag015 | RF-左側門開啟 |    | 完成 |
| E  | 2019-07-18 16:21:01 | Tag015 | RF-左側門關閉 |    | 完成 |



電力系統

消防設備系統

給排水系統

送排風系統

SOS 求救/ 一氧化碳系統

安全防盜系統

消防設備系統

即時事件 | 設備連線狀態 | 點位總覽 | 首頁 | 全螢幕 | 登出

2019-07-23 18:23:01

B2F

| 設備名稱 | 狀態 | 過載 |
|------|----|----|
| 消防泵  | 停止 | 正常 |

| 設備名稱 | 水位過低 |
|------|------|
| 消防水池 | 正常   |

| 設備名稱 | 狀態 | 過載 |
|------|----|----|
| 泡沫泵  | 停止 | 正常 |

| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱     | 說明 | 狀態 |
|----|---------------------|--------|----------|----|----|
| E  | 2019-07-18 16:21:03 | Tag016 | RF-右側門關閉 |    | 完成 |
| A  | 2019-07-18 16:20:58 | Tag016 | RF-右側門開啟 |    | 完成 |
| A  | 2019-07-18 16:20:55 | Tag015 | RF-左側門開啟 |    | 完成 |
| E  | 2019-07-18 16:21:01 | Tag015 | RF-左側門關閉 |    | 完成 |



電力系統

消防設備系統

給排水系統

送排風系統

SOS 求救/ 一氧化碳系統

安全防盜系統

電力系統

B1F

即時事件

設備連線狀態

點位總覽

首頁

全螢幕

登出

2019-07-23 18:22:54

| 設備名稱    | 狀態 | 過載 |
|---------|----|----|
| 發電機室排風機 | 停止 | 正常 |

| 設備名稱    | 狀態 | 過載 |
|---------|----|----|
| 發電機室進風機 | 停止 | 正常 |

| 設備名稱 | 狀態 | 過載 |
|------|----|----|
| 發電機  | 停止 | 正常 |

| 設備名稱  | 油位過低 |
|-------|------|
| 發電機油位 | 正常   |

| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱     | 說明 | 狀態 | Q |
|----|---------------------|--------|----------|----|----|---|
| E  | 2019-07-18 16:21:03 | Tag016 | RF-右側門關閉 |    | 完成 |   |
| A  | 2019-07-18 16:20:58 | Tag016 | RF-右側門開啟 |    | 完成 |   |
| A  | 2019-07-18 16:20:55 | Tag015 | RF-左側門開啟 |    | 完成 |   |
| E  | 2019-07-18 16:21:01 | Tag015 | RF-左側門關閉 |    | 完成 |   |



SOS 緊急求救系統

水處理系統

消防系統

門禁管制系統

通風系統

電力系統

照明系統

房控系統

緊急求救系統 > 7F

即時事件

設備連線狀態

點位總覽

照期排程設定

首頁

全螢幕

登出

2019-06-12 14:09:54

地下室

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F

9F

10F

11F

RF

7F



| 門位名稱          | 警報 |
|---------------|----|
| A. A1室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| B. A2室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| C. A3室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| D. A4室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| E. A5室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| F. A6室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| G. A7室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| H. A8室-浴廁求救押扣 | 正常 |
| I. 櫃台押扣       | 正常 |

| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱           | 說明 | 狀態 | Q |
|----|---------------------|--------|----------------|----|----|---|
| A  | 2019-05-20 15:00:43 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:59:50 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:58:21 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:58:08 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |



SOS 緊急求救系統

水處理系統

消防系統

門禁管制系統

通風系統

電力系統

照明系統

房控系統

緊急求救系統 > 1F

即時事件 | 設備連線狀態 | 點位總覽 | 照期排程設定 | 首頁 | 全螢幕 | 登出

2019-06-12 14:09:28

地下室

1F

2F

3F

4F

5F

6F

7F

8F


9F

10F

11F

RF

1F



| 門位名稱            | 警報 |
|-----------------|----|
| A. 廁所求救押扣(外間)   | 正常 |
| B. 廁所求救押扣(中間)   | 正常 |
| C. 廁所求救押扣(內間)   | 正常 |
| D. 殘障廁所押扣       | 正常 |
| E. 店面廁所求救押扣(外間) | 正常 |
| F. 店面廁所求救押扣(內間) | 正常 |
| G. 守衛室求救押扣      | 正常 |

| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱           | 說明 | 狀態 |
|----|---------------------|--------|----------------|----|----|
| A  | 2019-05-20 15:00:43 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |
| A  | 2019-05-20 14:59:50 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |
| A  | 2019-05-20 14:58:21 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |
| A  | 2019-05-20 14:58:08 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |



Power Management 需量控制




admin 2019-04-01 10:28:15

負載控制



電力參數


|      |              |      |         |
|------|--------------|------|---------|
| 累計電量 | 6185.8 kWh   | 需量上限 | 100 kW  |
| 實功率  | 57.295 kW    | 目前需量 | 50.8 kW |
| 虛功率  | 115.687 kVAR | 目前時段 | 尖峰      |
| 視在功率 | 129.097 kVA  | 電價模式 | 兩段式     |
| 功率因素 | 0.44         | 計算模式 | 固定式     |
| 頻率   | 60 Hz        | 是否超約 | 否       |
















2019-05-29

12:51:03

## 冰水主機 I/O 應用





2019-05-29  
12:44:08  
星期三

首頁 | 點位監視 | 通訊狀態 | 即時事件 | 事件紀錄 | 全螢幕 | 登出

水處理系統  
照明監控系統  
▶ 進排風系統  
安全監控系統

### B2F送風機

|      |    |                                                                                     |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉狀態 | 正常 |  |
| 異常狀態 | 正常 |  |

### B1F送風機

|      |    |                                                                                     |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉狀態 | 正常 |  |
| 異常狀態 | 正常 |  |

### B1F進排風機



### B2F排風機

|      |    |                                                                                      |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉狀態 | 正常 |   |
| 異常狀態 | 正常 |  |

### B1F排風機

|      |    |                                                                                      |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉狀態 | 正常 |   |
| 異常狀態 | 正常 |  |

### B2F進排風機



### B2F導流風機

|      |    |                                                                                       |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉狀態 | 正常 |  |
| 異常狀態 | 正常 |  |

### B1F導流風機

|      |    |                                                                                       |
|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉狀態 | 正常 |  |
| 異常狀態 | 正常 |  |



SOS 緊急求救系統

水處理系統

消防系統

門禁管制系統

通風系統

電力系統

照明系統

房控系統


門禁管制系統 > 1F

即時事件 | 設備連線狀態 | 點位總覽 | 照明排程設定 | 首頁 | 全螢幕 | 登出

2019-05-29 12:40:09

B2F B1F 1F R2F R3F

1F



| 門位名稱         | 警報 |
|--------------|----|
| A. 外牆紅外線鄰房側1 | 正常 |
| B. 外牆紅外線鄰房側2 | 正常 |
| C. 外牆車道側     | 正常 |
| D. 店1防盜警報    | 正常 |
| E. 店2防盜警報    | 正常 |

| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱           | 說明 | 狀態 | Q |
|----|---------------------|--------|----------------|----|----|---|
| A  | 2019-05-20 15:00:43 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:59:50 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:58:21 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:58:08 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |



VBell 威爾電機科技(台灣)有限公司

即時事件 | 設備連線狀態 | 點位總覽 | 照明排程設定 | 首頁 | 全螢幕 | 登出

2019-05-29 12:39:47

按下 F11 即可結束全螢幕模式

SOS 緊急求救系統

水處理系統

消防系統

門禁管制系統

通風系統

電力系統

照明系統

房控系統



| 類型 | 觸發時間                | 點位     | 事件名稱           | 說明 | 狀態 | Q |
|----|---------------------|--------|----------------|----|----|---|
| A  | 2019-05-20 15:00:43 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:59:50 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:58:21 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |
| A  | 2019-05-20 14:58:08 | Tag239 | B1F-車道旁門磁警報已偵測 |    | 中斷 |   |

www.avadesign.com.tw